



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะปรอทวัดไข้ดิจิตอล YUWELL รุ่น YT310 (ปลายแข็ง)



1. วัตถุประสงค์

ปรอทวัดไข้ดิจิตอล YUWELL รุ่น YT310 (ปลายแข็ง) วัดอุณหภูมิทางปากหรือรักแร้ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้แบตเตอรี่กระดุม รุ่น LR41 จอแสดงผล LCD กันน้ำกันฝุ่น IP22

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. วัดอุณหภูมิทางปากหรือรักแร้
- 2.2. ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- 2.3. ใช้แบตเตอรี่กระดุม รุ่น LR41
- 2.4. จอแสดงผล LCD
- 2.5. ใช้เวลาเปิดเครื่องเพียง 5 นาที
- 2.6. ใช้ระยะเวลาในการตรวจ 10 นาที
- 2.7. สามารถแสดงบันทึกข้อมูลการวัดก่อนหน้านี้ได้
- 2.8. หน่วยการวัดองศา
- 2.9. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ได้
- 2.10. ปรอทกันน้ำกันฝุ่น IP22
- 2.11. มีการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี (ประกันศูนย์ไทยจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง)



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- 3.1. เครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์(พร้อมแบตเตอรี่แบบกระดุมในตัวเครื่อง) YUWELL รุ่น YT310 (ปลายแข็ง) 1 เครื่อง
- 3.2. เคสปกป้องตัวเครื่อง 1 อัน
- 3.3. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

4. คำเตือน

- 4.1. ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ
- 4.2. ผลการวัดอุณหภูมิใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
- 4.3. การใช้ผลการวัดเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจหรือรักษาด้วยตนเองเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- 4.4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเปียกน้ำ ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้าสถิตหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง
- 4.5. อุปกรณ์สามารถใช้ร่วมกันได้ ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ใช้
- 4.6. ไม่ควรใช้งานกับช่องปากหรือรักแร้ที่มีบาดแผลหรือติดเชื้อรุนแรง ระหว่างการวัดกรุณาขยับตัวให้น้อยที่สุด
- 4.7. ห้ามกดเทอร์โมมิเตอร์