

คุณลักษณะเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น แบบกลม สเตนเลส



1. วัตถุประสงค์

เทอร์โมมิเตอร์ช่วยให้สามารถตั้งน้บนพื้นผิวเรียบหรือบนลิ้นชักเฉพาะของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งได้ และตรวจสอบสามารถแขวนบนชั้นวางหรือบนลิ้นชักเฉพาะของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หน้าปัดมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่านได้ชัดเจนและรวดเร็ว
- 2.2. เทอร์โมมิเตอร์แสดงช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตู้เย็นและตู้แช่แข็งเพื่อรักษาสุขภาพของอาหาร
- 2.3. ทำจากสเตนเลสอย่างดี ทนทาน กันน้ำได้ วางได้มั่นคง ไม่กลัวการผุกร่อน
- 2.4. คำอธิบาย: ช่วงการวัดของเทอร์โมมิเตอร์คือ -20 ถึง 80 องศาฟาเรนไฮต์/-20 ถึง 20 องศาเซลเซียส และหน้าปัดจะมีเครื่องหมายแสดงช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันคุณสามารถดูอุณหภูมิของตู้เย็นได้ทันทีผ่านเทอร์โมมิเตอร์ ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นและสดใหม่อยู่เสมอ
- 2.5. ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ทนทาน
- 2.6. ความแม่นยำ: +/-1 ตาราง
- 2.7. ขนาดหน้าปัด 2 นิ้ว
- 2.8. น้ำหนักสุทธิ : 40g