

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน Mini OX



เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX I สำหรับการตรวจสอบเฉพาะจุดหรือการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของความเข้มข้นของออกซิเจนโดยไม่มีการเตือน, เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX I ใช้พลังงานจากเครื่องเดียว แบตเตอรี่ 9 โวลต์และให้พลังงานสูงสุด 1,400 ชั่วโมง เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX I อาจเป็นใช้สำหรับการตรวจสอบออกซิเจนแบบออนไลน์ นี้หน่วยพกพาถูกจัดตั้งพร้อมใช้, พร้อมเซนเซอร์ สายขด อแดปเตอร์ และแบตเตอรี่

คุณสมบัติทั่วไป

- การจำลองความอิ่มตัวของออกซิเจน
- ตัวแสดงอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- ปุ่มหมุนปรับเทียบนิ้วหัวแม่มือ
- สวิตช์เปิด-ปิด แบบกดปุ่ม
- หน้าต่างแสดงผลที่สว่างสดใส
- ขนาด 4.625 x 2.5 x 1.5 นิ้ว

คุณสมบัติทางเทคนิค

- แบตเตอรี่ 9 โวลต์หนึ่งก้อน
- แสดงที่ 1 "LO BAT" จะปรากฏบนจอแสดงผล
- ขั้นตอนที่ 2: เครื่องมือ will ปิดตัวลง
- ความละเอียด 0.1
- วิเคราะห์และตรวจจับออกซิเจนตั้งแต่ 0- 100 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้นตั้งแต่ 5- 95 เปอร์เซ็นต์



Specifications

	MiniOX I*	MiniOX IA**	MiniOX 3000*
Range	0-100% O ₂	0-100% O ₂	0-100% O ₂
Resolution	0.1 O ₂ increments	0.1 O ₂ increments	0.1 O ₂ increments
Linearity	±2%	±2%	±1%
Battery indication	1st Stage: "LO BAT" will appear on the display. 2nd Stage: Instrument will shut down.	LO BAT Indication: "LO BAT" appears on instrument when 8 hours of operational time remains on unit. Dead Battery Indication: Unit numerical display will appear blank to prevent possible erroneous operation.	Stage 1: Warning that approximately six hours of monitoring life remain. "LO BAT" appears on display; beep sounds every 30 seconds until battery is replaced or Stage 2 occurs. Stage 2: Alarm that proper operation is not assured. Monitor shuts down; audible and visual alarms are activated.
Power supply	One 9-volt battery	One 9-volt battery	One 9-volt battery
Battery lifetime	Approx. 1400 hours	Approx. 1400 hours	Approx. 1500 hours
Cable length	10 feet	No cable. Connects directly to O ₂ concentrators	10 feet
Dimensions	4.625 x 2.5 x 1.5 in.	5.69 x 2.5 x 1.75 in.	5.98 x 3.26 x 1.31 in.
Weight	7 oz.	11 oz.	9.2 oz.
Operating temperature range	0 to 40°C (32 to 104°F)	0 to 40°C (32 to 104°F)	0 to 40°C (32 to 104°F)
Storage temperature range	-20 to 55°C (-4 to 131°F)	-20 to 55°C (-4 to 131°F)	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
Humidity	5-95% RH (non-condensing)	5-95% RH (non-condensing)	5-95% RH (non-condensing)
Alarms	N/A	N/A	Pulsating alarm/ flashing LED