



บริษัท เพอร์เฟกต์ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น CEM รุ่น DT-612



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น cem dt-612 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิสูง

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. จอแสดงผลแบบ LCD display พร้อม backlight
- 2.2. เลือกหน่วยการวัดแบบ °C หรือ °F
- 2.3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ Type K Thermocouples
- 2.4. สามารถใช้งานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิล Type K ได้หลายรูปแบบ
- 2.5. ฟังก์ชัน Max Hold และ Data Hold
- 2.6. อินพุตแบบ 2 แชนแนล Thermocouples
- 2.7. Readout in °C, °F, or Kelvin(K)
- 2.8. Auto Power Off (Sleep mode) prolongs battery life
- 2.9. ยี่ห้อสินค้า CEM รุ่น DT-612



บริษัท เพเพค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Pertect.quailty.lab@gamil.com

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 1300°C หรือ -58 ถึง 2000°F

3.2. ความละเอียด 0.1 หรือ 1

3.3. ความแม่นยำ $\pm[0.5\%rdg+2^{\circ}C(3.6^{\circ}F)]$

3.4. Reading Rate : 2.5 times per second

3.5. ขนาดเครื่อง 162mm x 76mm x 38.5mm

3.6. น้ำหนัก 210 กรัม