



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบดิจิทัล

NICETY รุ่น TH802A



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบดิจิทัล NICETY รุ่น TH802A เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดและแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ควบคุม ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่จัดเก็บ เช่น ห้องนอน, ห้องเก็บไวน์, ห้องเซิร์ฟเวอร์, หรือตู้ควบคุมความชื้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ Indoor 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
- 2.2. ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ Outdoor -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- 2.3. ความละเอียด 0.1 °C / 0.1 °F
- 2.4. ความแม่นยำ ± 1 °C / 1.8 °F
- 2.5. ช่วงการวัดความชื้น 20% ถึง 90% RH
- 2.6. ความละเอียด 1%RH
- 2.7. ความแม่นยำ ± 5 %RH
- 2.8. สายยาว 3 เมตร
- 2.9. Independent temperature probe easy to use
- 2.10. Recording MAX / MIN Temperature & Humidity value automatically
- 2.11. selectable temperature unit: °C or °F



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.12.2 modes for time showing: 12H or 24H
- 2.13. วัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor
- 2.14. วัดความชื้นแบบ Indoor พร้อมด้วยฟังก์ชันนาฬิกา
- 2.15. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 80 x 70 มิลลิเมตร
- 2.16. แสดงผลอุณหภูมิ, ความชื้นและเวลาได้พร้อมกัน
- 2.17. สายโทรบวัดอุณหภูมิยาว 3 เมตร
- 2.18. ฟังก์ชัน MAX/MIN
- 2.19. เลือกหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์
- 2.20. แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่ AAA x 1 ก้อน
- 2.21. น้ำหนัก 160 กรัม
- 2.22. ขนาดเครื่อง 110x100x25 มิลลิเมตร